

Betrifft: Ersatz des Schalters Nr.: 400542

Concerne: Remplacement de l'interrupteur No.: 400542

Concern: Replacement of the interrupter Nr.: 400542

ACHTUNG: KEIN FETTSCHMELZ-ZYKLUS MEHR !

ATTENTION: PLUS DE CYCLE DE FONTE DE GRAISSE !

ATTENTION: NO MORE FAT MELTING CYCLE !

Nicht mehr anschliessen !

Ne plus connecter

Do not connect anymore

